



Estará dotada de freno de basculamiento del bombo, funcionando en perfectas condiciones.



## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos por partes móviles.
- Electrocución.
- Sobreesfuerzos.
- Ruido.



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
[www.madrid.org](http://www.madrid.org)




## INFORMACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN


### HORMIGONERA



**Comunidad de Madrid**



El interruptor de parada/puesta en marcha será de accionamiento estanco y estará dispuesto siempre en el exterior del alojamiento de las partes móviles.



Las partes móviles (correa de transmisión, motor, poleas, etc.) estarán siempre protegidas con carcasa metálica.



Deberá disponer siempre de puesta a tierra de las partes metálicas, manteniéndose continuamente una buena conexión entre cable y pica.

