



Los bornes de conexión de la manguera eléctrica dispondrán de protección que impidan contactos directos.



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- Caídas a distinto nivel.
- Caída al mismo nivel.
- Atrapamiento entre objetos.
- Aplastamiento de extremidades por objetos pesados.
- Inhalación de vapores.
- Quemaduras.
- Explosión (retroceso de llama).
- Incendio.
- Proyección de partículas.
- Pisada sobre objetos punzantes o materiales.
- Radiaciones del arco voltaico.
- Contacto eléctrico.
- Derrumbe de la estructura.



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER


Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN

SOLDADURA



Comunidad de Madrid



Los manómetros deberán disponer de protección que evite su rotura.



Las botellas llevarán el correspondiente carro portador.
No se utilizarán las botellas en posición horizontal.



Los sopletes dispondrán de las correspondientes válvulas de seguridad que eviten el retroceso de la llama.

