



Pentru evitarea căderilor, muncitorii vor folosi centură de siguranță prinsă de un punct independent față de ansamblul schelăriei. Nu se vor folosi pasarele între diferite schele.



## RISCURI POSIBILE

- Căzături pe orizontală.
- Prăbușiri sau căderi prin cedarea caprei de schelă.
- Căderea de persoane pe verticală.
- Căderea de unelte și/sau materiale.
- Răsturnarea sau prăbușirea schelăriei prin cedarea apareiajului.
- Prăbușire din cauza supraîncărcării.
- Suprasolicitare.
- Corpuri străine în ochi.
- Căderi din cauza ruperii cablurilor.
- Lovituri la extremitățile corpului.



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org



## INFORMAȚII ASUPRA RISCURILOR DE MUNCĂ ȘI PREVENIREA LOR

### SCHELE SUSPENDATE



**Comunidad de Madrid**



Înainte de folosire, se vor planifica modulii strict necesari echipamentului de lucru pentru a nu se executa prelungiri inutile.



Toate elementele componente se vor conserva în condiții optime de folosire, eliminându-se orice element deformat, crăpat, oxidat, etc.



Se vor respecta contragreutățile recomandate de producător, fiind interzisă folosirea de bidoane, saci, materiale ceramice, etc.

