



Zaciski przyłączeniowe przewodu elektrycznego powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim dotykaniem.



IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

- Upadki z wysokości.
- Upadki na tym samym poziomie.
- Uwięzienie między przedmiotami.
- Przycięcie kończyn przez ciężkie przedmioty.
- Wdychanie oparów.
- Poparzenia.
- Wybuchy (cofnięcie się płomienia).
- Pożary.
- Zaprószenie oczu spadającymi cząstkami materiałów.
- Nadeptanie na ostre przedmioty lub materiały.
- Promieniowanie łuku elektrycznego.
- Porażenie prądem elektrycznym.
- Zawalenie się konstrukcji.



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER


Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMACJA NA TEMAT ZAGROZEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

SPAWANIE



Comunidad de Madrid



Manometry powinny być zabezpieczone przez stłuczeniem.



Butle powinny być przenoszone na odpowiednim wózku.
Nie należy używać butli w pozycji poziomej.



Palniki powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa, chroniące przed cofaniem się płomienia.

