



Stół piły tarczowej do cięcia drewna powinien być wyposażony w ostrze rozdzielające, zapobiegające blokadzie i cofaniu się ciętego drewna na tarczy.



IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

- Skaleczenia i amputacje palców i rąk.
- Zaprószenie oczu spadającymi cząstkami materiałów.
- Uwięzienie przez elementy ruchome.
- Porażenie prądem elektrycznym.
- Złamanie tarczy piły lub jej zębów.
- Wdychanie kurzu.

INFORMACJA NA TEMAT ZAGROŻEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

PIŁA TARCZOWA



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid


Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



Comunidad de Madrid



Podczas cięcia, pracownik powinien być wyposażony w okulary ochronne oraz kask, a przy cięciu materiałów ceramicznych, również w maseczkę chroniącą przed wdychaniem pyłu. Nie zaleca się pracy w rękawicach, ponieważ mogą one zostać wciągnięte przez piłę.



Tarcza piły powinna być w dobrym stanie, bez pęknięć czy wyłamanych zębów.



Nie należy nigdy zdejmować ani podnosić osłony chroniącej tarczę. Powinna ona zawsze znajdować się na właściwym miejscu.

