



Les travaux avec des baudets au bord des hourdis disposeront de protection pour éviter ainsi la chute à l'extérieur.



IDENTIFICATION DES RISQUES

- Chutes de personnes au même niveau.
- Glissements en cas d'appui incorrect.
- Chutes de personnes à différent niveau.
- Chute d'outils et/ou matériel.
- Chute du tréteau par défaut de stabilité.
- Écroulement par défaut d'étalement.
- Surefforts.
- Projection de particules aux yeux.
- Coup aux extrémités.



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMATION DES RISQUES ET PRÉVENTION

ÉCHAFAUDAGES DE TRÉTEAUX



Comunidad de Madrid



Ne pas utiliser des tréteaux en bois réalisés en chantier; on utilisera des boudets métalliques.



Il convient d'avoir compte des différentes hauteurs des plate-formes de travail, ainsi que les tampons latéraux lesquels empêchent le déplacement de celles-ci, et l'utilisation de tréteaux en bois sera défendue.



Ne seront pas utilisés comme appui des éléments instables tels que bidons, éléments céramiques, etc.

