



Les échelles disposeront de plate-formes de repos
chaque 9 mètres ou fraction de la même.



IDENTIFICATION DES RISQUES

- Chutes à un différent niveau.
- Chute d'objets.
- Coups contre des objets.
- Coincement des mains.
- Surefforts.
- Glissements.
- Renversement latéral.
- Rupture par défauts cachés.
- En général ceux dérivés des usages inadéquats ou des montages dangereux.



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMATION DES RISQUES ET PRÉVENTION

ÉCHELLES DOUBLES ET ÉCHELLES



Comunidad de Madrid



Avec les échelles doubles on ne travaillera pas à califourchon et elles ne seront non plus utilisées comme des tréteaux.



Les échelles doubles auront de tampons empêchant leur fermeture accidentell; si celles-ci sont en bois, les échelons seront assemblés et pas cloutés.



L'échelle aura des anneaux de protection et la zone de débarquement sera protégée. L'échelle restera en tout moment en parfaites conditions de sécurité.

