

Des échelles manquant d'échelons et détériorées ne seront pas utilisées.

Les échelles surpasseront en 1 mètre le point supérieur d'appui.



IDENTIFICATION DES RISQUES

- Chutes de personnes.
- Glissement par appui incorrect ou non disposition de consoles pas glissantes.
- Rupture d'échelons et/ou des montants (noeuds, crevasses, etc...).
- Chute d'outils (non utilisation de porte-outils).
- Interférences et collisions (situées en zones de passage).
- Risque électrique (contact direct ou indirect pendant l'utilisation d'échelles métalliques).



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMATION DES RISQUES ET PRÉVENTION

ÉCHELLES MANUELLES




Comunidad de Madrid



Des bidons, des hourdis, etc., ne seront pas utilisés, pour atteindre des niveaux supérieurs à fin de gagner d'hauteur.

Les échelles en bois n'auront pas des échelons cloutés et non plus des montants épissés.



Ne seront pas utilisées comme échelles les palissades ou modules d'échafaudage.

