



Lorsque la machine est stationnée, ne pas utiliser la zone attenante comme lieu de repos.



IDENTIFICATION DES RISQUES

- Personnel renversé par des machines.
- Projection de matériaux.
- Coups dus à la chute de matériaux.
- Chutes à un niveau différent.
- Bruit.
- Inhalation de poussière.

INFORMATION DES RISQUES ET PRÉVENTION

MACHINES DE MOUVEMENT DE TERRES



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



Comunidad de Madrid



Ne pas utiliser les machines pour se déplacer d'un point à l'autre du chantier, ni comme moyen d'élévation de personnes.



Ne pas allumer de feu, ni produire d'étincelles dans les alentours des machines, essentiellement au cours d'opérations de remplissage de carburant.



Il faut demeurer en dehors du rayon d'action des machines et ne pas passer ou se placer derrière celles-ci. Il faudra toujours rester dans une zone visible par le machiniste.

