



Bornele de conectare ale cablului electric vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu material de protecție pentru a împiedica un contact direct.



## RISCURI POSIBILE

- Căderi pe verticală.
- Căderi pe orizontală.
- Prinderea între diverse obiecte.
- Strivirea membrilor superioare sau inferioare cu obiecte grele.
- Inhalarea de vapori.
- Arsuri.
- Explosii (recularea flăcării).
- Incendii.
- Împrăștierea de particule.
- Călcarea unor obiecte ascuțite sau a altor materiale.
- Radiații ale arcului voltaic.
- Contacte electrice.
- Prăbușirea structurii.



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER


**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org




## INFORMAȚII ASUPRA RISCURILOR DE MUNCĂ ȘI PREVENIREA LOR


### SUDURA



**Comunidad de Madrid**



Manometrele vor fi prevăzute cu material de protecție pentru a se evita spargerea acestora.



Butelille vor fi transportate cu ajutorul unui cărucior special.  
Este interzisă folosirea buteliilor în poziție orizontală.



Lampa de sudat va fi prevăzută cu supape de siguranță pentru evitarea reculului flăcării.

