



Bornele vor fi prevăzute cu material izolanț pentru a evita posibile contacte directe.



## RISCURI POSIBILE

- Contacte electrice directe.
- Contacte electrice indirecte.
- Căderi.
- Incendii provocate de scurtcircuite.
- Contacte termice.
- Arsuri.
- Deplasarea grupului din lipsă de frână sau de fixare.
- Deficiențe ale mecanismelor de protecție (diferențiale și magnetotermice).
- Nefuncționarea corespunzătoare a prizei de pământ.
- Inhalarea de monoxid de carbon în spații închise.



Instituto Regional de Seguridad  
y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
[www.madrid.org](http://www.madrid.org)



## INFORMAȚII ASUPRA RISCURILOR DE MUNCĂ ȘI PREVENIREA LOR

### GRUPURI ELECTROGENE



**Comunidad de Madrid**



Grupurile electrogene vor fi prevăzute cu priză de pământ cu piron de cupru, iar aceasta se va fixa în punctul indicat de producător.



Legătura se va face cu ajutorul unor mufe standard.



Grupurile electrogene vor fi omologate (marca CE) și este de preferat să fie prevăzute cu întrerupător în caz de pericol.

